Modo de uso cinta reflectante con adhesivo

Modo de uso: la temperatura de calor sugerida es de 140 ℃ ~ 150 ℃ la fuerza de prensado sugerida es de 4 kg a 6 kg el tiempo de calor es de 8 a 15 segundos Estos datos son solo de referencia y las telas especiales pueden requerir tiempos diferentes.

Considerar como importante:

No lavar con detergentes industriales.

No aplicar en telas elasticadas o que tengan elongación.

Realizar todas las pruebas de calidad necesarias, ya que dependiendo del tipo de tela puede variar la temperatura aplicada y la fuerza de prensado antes de ser utilizada de forma masiva.